




第2号付属のモーターの仕様が変更になりました。
モーターの基板のマイナス端子にはコードがつながっています。
実験をするときはコードの根本にテスターのコードをつなげてください。