

お詫びと訂正

既刊号で下記の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。


- ・第122号_p7 **Step7**、第123号_p8 **Step9**、第124号_p5 **Step4**、第125号_p5 **Step9**
それぞれ説明文では「ランナーから切り離した **122-07** を穴に差し込む」としてありますが、正しくは「**122-07** の○部分に少量の多用途接着剤（もしくは瞬間接着剤）を塗布してから穴に差し込む」になります。




- ・第123号_組み立てガイドのタイトル
【誤】トレーラの荷台を組み立てる⑧ → 【正】トレーラの荷台を組み立てる⑦
- ・第123号_p5 **Step2**の3 説明文
【誤】ABS用接着剤 → 【正】多用途接着剤（もしくは瞬間接着剤）
- ・第125号_p3 パーツ写真およびパーツリスト
【誤】 **125-10-02** 2個 → 【正】 **125-10-02** 1個、 **125-10-03** 1個

- ・第125号_p8 **Step11** 説明文および図
【誤】 **125-10-02** → 【正】 **125-10-03**
- ・第125号_p10 **Step17** 丸囲みの図


【誤】



→ 【正】



122-10-03



122-10-02

122-10-01

126-10-02 と **126-10-03** は
○部分が逆になる。